

Ptřebujete si vyrobit novou přírubu na brusný kotouč? Zde Vám uvádíme jaké jsou tolerance při výrobě otvoru v brusném kotouči. Dle této tabulky si můžete vyrobit novou přírubu se správnou tolerancí.

Průměr otvoru v kotouči v mm	Tolerance
31,75	+0,2/-0,0
32	+0,2/-0,0
50,8	+0,2/-0,0
51	+0,2/-0,0
76	+0,2/-0,0
76,2	+0,2/-0,0
127	+0,25/+0,05
203	+0,3/+0,05
203,2	+0,3/+0,05
304,8	+0,3/+0,05
305	+0,3/+0,05