

Rady pro leštění látkovým kotoučem

- Leštící kotouče látkové se upínají pomocí šroubu a podložky do ruční vrtačky případně jiného vhodného nářadí (brusky).
- Leštící kotouč se musí před prvním použitím orovnat. Při počátečním orovnání je vhodné dlouhé nitě uštíhnout nůžkami. Na rotující kotouč se přitlačí ostrý předmět (pilový list na kov), případně ocelový kartáč, který rozčeše povrch kotouče a odstraní prvotní vlákna.
- Nanášení leštící pasty na kotouč - leštící pasta se upne (zajistí proti pohybu) a rotující kotouč se na ní přitlačí tak, aby se pasta nanesla na jeho obvod. Pasta se na kotouč nanáší v požadovaných intervalech, tak aby leštící kotouč nebyl suchý. Neleštit povrch suchým kotoučem.
- Nemíchat různé druhy past na jeden kotouč. Pro různé operace kartáčování - předleštění - leštění - vysoký lesk se vždy musí používat jiný kotouč.
- Používané pasty mají schopnost po určitou dobu konzervovat Váš vyleštěný povrch. Finální povrch neodmašťovat - nepoužívat ředidla, pouze setřít přebytek pasty bavlněnou látkou. Nejvhodnější - pokud je leštěný povrch ještě teplý.

Správné orovnání leštícího kotouče

Dobře orovnaný kotouč



Špatně orovnaný kotouč

